? 2 / ??????? ?3


C00029 2,0г.
C00030 10,3г.
C00031 4,0г.
C00032 3,0г.
C00033 4,2г.
C00034 1,9г.
C00035 2,6г.
C00036 2,9г.
C00037 2,9г.
C00038 1,8г.
C00039 3,3г.
C00040 4,1г.
C00041 1,9г.
C00042 1,9г.
C00043 3,5г.
C00044 4,3г.
C00045 1,9г.
C00046 5,0г.
C00047 3,9г.
C00048 4,1г.
C00049 3,9г.
C00050 1,8г.
C00051 2,3г.
C00052 2,4г.
C00053 3,5г.
C00054 4,7г.
C00055 3,6г.
C00056 3,1г.
C-2

C00026	Ø1,0-14.
C00027	Ø1,5-4; Кяb-2.
C00028	Ø1,25-6; Мрзбх2,5-2.
C00029	Ø1,5-6; Ø1,5-2.
C00030	Ø1,75-8; Ø12,0-2.
C00031	Ø1,0-6; Ом7х5-2.
C00032	Ø3,0-2.
C00033	Ø1,25-4; Ø1,5-2.
C00034	Ø1,0-24.
C00035	Ø1,75-24.
C00036	Ø1,5-10; Ø1,75-6.
C00037	Ø1,75-8.
C00038	Ø1,75-10.
C00039	Ø1,0-2; Ø1,25-2; Ø1,5-2.
C00040	Ø1,25-4; Ø1,5-2; Ø2,5-2; Мрзбх2,5-2.
C00041	Мрзбх3-2.
C00042	Мрзбх2,5-2.
C00043	Ø1,0-4; Ø1,25-2; Ø3,0-2.
C00044	Ø1,25-6; Ø1,5-2; Ø1,25-2.
C00045	Ø2,25-2.
C00046	Ø1,5-10.
C00047	Ø1,25-6.
C00048	Ø1,25-8.
C00049	Ø1,5-6.
C00050	Мрзбх2-2.
C00051	Ø1,25-2.
C00052	Мрзбх2-2.
C00053	Ø1,0-2.
C00054	Ø1,75-26.
C00055	Ø1,0-2; Ø1,25-2; Ø3,0-2.
C00056	Ø1,0-2; Ø1,25-2.
C00057	Ø1,5-22.
C00058	Ø1,0-4; Ø1,5-2.
C00059	Ø1,0-4; Ø1,25-2; Ø3,0-2.
C00060	Ø8,0-2.
C00061	Ø1,0-2; Ø1,25-2;Ом8х6-2.
C00062	Ø1,5-4; Ø1,75-2; Мрзбх2,5-4.
C00063	Ø1,25-2; Ø1,5-2; Ø1,75-4.
C00064	Мрзбх5-2.
C00065	Ø1,25-4; Ø1,5-2.
C00066	Ø1,25-4; Ø3,0-2.
C00067	Ø12,5-2.
C00068	Ø1,5-2; Ø1,75-2; Ø3,0-2.
C00069	Ø1,0-2; Ø1,25-2; Мрзбх2,5-2.
C00070	Мрзбх2,5-2.
C00071	Ø1,5-2; Ø1,75-2; Мрзбх2,5-2.
C00072	Ø1,75-6;
C00073	Ø1,25-6; Губ6х3-2.
C00074	Ø1,25-4.
C00075	Ø2,0-2; Мрзбх2-2.
C00076	Гуяб-2;
C00077	Ø1,25-2; Ø1,5-4.
C00078	Ø1,5-6; Мрзбх2,5-2.
C00079	Ø1,5-2; Ø1,75-2; Ø3,0-4.
C00080	Ø1,25-2; Ø1,5-2; Ø2,0-2; Ø3,0-2; Жмβ7,0-2.

??????.

???????: ???? ??? ????????

????

????

[??????? ?????? ?? ????? ??????]

????????

????????.

??????? 3.

??????.