#1P110







?/mm	1 мм	2 мм	3 мм	4 мм
90	#1P 90	#2P 90	#3P 90	#4P 90
95	#1P 95	#2P 95	#3P 95	#4P 95
100	#1P100	#2P100	#3P100	#4P100
105	#1P105	#2P105	#3P105	#4P105
110	#1P110	#2P110	#3P110	#4P110
115	#1P115	#2P115	#3P115	#4P115
120	#1P120	#2P120	#3P120	#4P120
125	#1P125	#2P125	#3P125	#4P125
130	#1P130	#2P130	#3P130	#4P130
135	#1P135	#2P135	#3P135	#4P135
140	#1P140	#2P140	#3P140	#4P140
145	#1P145	#2P145	#3P145	#4P145
150	#1P150	#2P150	#3P150	#4P150
155	#1P155	#2P155	#3P155	#4P155
160	#1P160	#2P160	#3P160	#4P160
165	#1P165	#2P165	#3P165	#4P165
170	#1P170	#2P170	#3P170	#4P170
175	#1P175	#2P175	#3P175	#4P175
180 flat	#1P180	#2P180	#3P180	#4P180
Lining	#1PLin	#2PLin	#3PLin	#4PLin
Concave	#1PCon	#2PCon	#3PCon	#4PCon
Convex	#1PCvx	#2PCvx	#3PCvx	#4PCvx



????? ???????? ??? ?????? Posalux.

???????: ???? ??? ????????
????
????

[??????? ?????? ?? ????? ??????]

????????

????? ???????? ??? ?????? Posalux .

?????? : ???? ??????? 110°; ????? ???????????????? 1??