# #1P160









| ?/mm | 1 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм |
|---|---|---|---|---|
| 90 | #1P 90 | #2P 90 | #3P 90 | #4P 90 |
| 95 | #1P 95 | #2P 95 | #3P 95 | #4P 95 |
| 100 | #1P100 | #2P100 | #3P100 | #4P100 |
| 105 | #1P105 | #2P105 | #3P105 | #4P105 |
| 110 | #1P110 | #2P110 | #3P110 | #4P110 |
| 115 | #1P115 | #2P115 | #3P115 | #4P115 |
| 120 | #1P120 | #2P120 | #3P120 | #4P120 |
| 125 | #1P125 | #2P125 | #3P125 | #4P125 |
| 130 | #1P130 | #2P130 | #3P130 | #4P130 |
| 135 | #1P135 | #2P135 | #3P135 | #4P135 |
| 140 | #1P140 | #2P140 | #3P140 | #4P140 |
| 145 | #1P145 | #2P145 | #3P145 | #4P145 |
| 150 | #1P150 | #2P150 | #3P150 | #4P150 |
| 155 | #1P155 | #2P155 | #3P155 | #4P155 |
| 160 | #1P160 | #2P160 | #3P160 | #4P160 |
| 165 | #1P165 | #2P165 | #3P165 | #4P165 |
| 170 | #1P170 | #2P170 | #3P170 | #4P170 |
| 175 | #1P175 | #2P175 | #3P175 | #4P175 |
| 180 flat | #1P180 | #2P180 | #3P180 | #4P180 |
| Lining | #1PLin | #2PLin | #3PLin | #4PLin |
| Concave | #1PCon | #2PCon | #3PCon | #4PCon |
| Convex | #1PCvx | #2PCvx | #3PCvx | #4PCvx |




????? ???????? ??? ?????? Posalux.

???????: ???? ??? ????????
**????**
????

[??????? ?????? ?? ????? ??????]

????????

????? ???????? ??? ?????? Posalux.

??????: ???? ??????? 160 °; ????? ???????????????? 1??