? 1

Гарнитуры


10002 1.98 г
М-з.5х2,5-1; кр.3,0-1; кр.1,5-3
40180 4.78 г
М-з5х2,5-2; кр.3,0-2; кр.1,25-6
10003 2.86 г
М-з 6х3-1; м-з 5х2,5-1; кр.3,0 -1; кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,5-5
40229 5.38 г
М-з6х3-2; м-з5х2,5-2; кр.2,0-6; кр.1,5-6
10010 1.84 г
Кр.1,0-1; кр.1,25-2; кр.1,5-1; м-з 5х2,5-1
40008 2.8 г
М-з5х2,5-2; кр.1,5-2; кр.1,25-4
10013 2.66 г
М-з6х3-1; кр.1,5-3
40189 4.21 г
М-з5х2,5-2; кр.1,5-4
10015 2.15 г
Гр.7х5-1; кр.1,5-2
40200 3.91 г
Гр.7х5-2; кр.1,75-2; кр.1,5-2
10016 2.28 г
М-з 8х4-1; кр.1,5-3
40201 4 г
М-з8х4-2; кр.1,5-2; кр.1,25-4
10018 2.12 г
Кв.4х4-1; кр.1,5-4
40188 4.45 г
Кв.4х4-2; кр.1,5-8
10022 3.96 г
Кр.4,0-1; кр.1,75-16
40042 2.76 г
Кр.3,0-2; кр.1,75-32
10027 1.98 г
Кр.2,0-1; м-з4х2-6
40047 2.43 г
М-з4х2-12; кр.2,0-2
10028 2.27 г
м-з4х2-6; кр.2,0-6.
40213 4.05 г
М-з4х2-12; кр.2,0-12
10033 2.05 г
Кр.2,0-6; кр.1,5-6
40129 3.24 г
Кр.1,75-12; кр.1,5-12
10034 1.14 г
Кр.1,5-3
40054 2.02 г
Кр.1,5-6
10035 1.34 г
М-з4х2-4; кр.2,0-1; кр.1,5-4
40057 2.72 г
М-з4х2-8; кр.2,0-2; кр.1,5-8
10036 1.43 г
Кр.2,0-1; кр.1,75-6; кр.1,5-4
40056 2.9 г
Кр.2,0-2; кр.1,75-12; кр.1,5-2
10039 1.77 г
Кв.4х4-1; кр.1,5-2; кр.1,25-2
40205 3.86 г
Кв.4х4-2; кр.1,25-6
10042 5.07 г
Кр.4,0-1; кр.2,5-6
40136 6.8 г
Кр.4,0-2; кр.2,5-12
10054 2.4 г
М-з5х2,5-1; кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,0-12
40228 6.15 г
М-з6х3-2; кр.3,0-2; кр.2,5-2; кр.1,5-18
10056 5.2 г
М-з4х2-6; кр.2,5-4; кр.2,0-4; кр.1,75-3
40204 4.78 г
М-з4х2-12; кр.2,0-10; кр.1,75-4
1



?????????.

???????: ???? ??? ????????
????
????

[??????? ?????? ?? ????? ??????]

????????

????????.

??????? 2.

?????????.