? 6


Гарнитуры
10337 2.57 г кр1-24;
40435 2.63 г кр 1-16;
10338 4.42 г кр8-1; кр1.5-18;
40433 7.94 г кр 8-2; кр1.5-30; кр1-10
10339 4.43 г кр1.5-24;
40437 6.45 г кр1.5-48;
10340 3.62 г кр 2-1; кр1.5-28;
40438 5.2 г кр 2-2; кр1.5-56;
40444 5.4 г м-з 5х2.5-12;
10341 2.74 г м-з 5х2.5-6
10342 2 г кр 2.5-1;
40448 3.57 г кр2.5-;
10343 1.77 г кр.1,5-3;
40451 2.88 г кр1.5-6;
10344 2.2 г кр.1,5-5;
40453 2.86 г кр1.5-10;
10345 3.8 г кр1,5-12; кр8-1;
40454 5.04 г кр8-2; кр1.5-24;
10346 3.36 г Гр6х4-1; Гр7х5-1; кр1.5-2; кр1.25-1
40457 3.61 г Гр7х5-2; кр1.5-4; кр1.25-2;
10347 2.72 г ж8-1;
40460 4.54 г ж8-2;
10348 2.77 г кр3-1;кр1.25-30;
40461 3.78 г кр3-2;кр1.25-60;
10349 3.27 г кр2-15;
40466 3.48 г кр2-30;
10350 6.3 г М-з5х2.5-4; кр5-1; кр1,5-36;
40470 10.4 г М-з5х2.5-8; кр5-2; кр1,5-74;
10351 3.63 г кр3-1; кр1.5-12
40471 4.4 г кр3-2; кр1,5-24;
10352 3.25 г кр5-1; кр1.75-2;
40472 4.52 г кр5-1; кр1.75-2;
10353 3.15 г кр1,5-12;
40473 4.32 г кр1,5-24;
10354 2.99 г кв3х3-1; кр1,5-12;
40474 4.38 г кв3х3-2; кр1,5-24;
6



?????????.

???????: ???? ??? ????????
????
????

[??????? ?????? ?? ????? ??????]

????????

????????.

??????? 2.

?????????.