? 7


Гарнитуры
10355 4.1 г кр4-1; кр.2-3; кр1,5-21;
40475 6.86 г кр4-2; кр.2-6; кр1,5-42
10356 3.6 г кв6х6-1; кр2-6;
40477 4.82 г кв6х6-2; кр2-6;
10357 4.16 г кр2-1; кр1,5-14;
40479 5.03 г кр2-2; кр1,5-28;
10358 2.12 г кр.1,25-4; кр.1,5-4
40524 2.56 г кр.1,5-4; кр.1,25-4
10359 3.12 г кр3-1; кр1,5-8;
40481 4.6 г кр3-2; кр1,5-16;
10360 3.37 г кр6-1; кр1,5-16;
40482 5.34 г кр6-2; кр1,5-32;
10361 3.36 г кр1,75-7;
40483 5.4 г кр1.75-14;
10362 3.53 г ов5х3-1; кр1.5-10;
40484 5.08 г ов5х3-2; кр1.5-20;
10363 5.2 г кр3-1; кр1.5-54;
40486 7.11 г кр3-2; кр1,5-109;
10364 3.56 г кр.1,25-16
40490 2.95 г кр.1,25-32
10365 2.76 г ов.6х8-1; кр.1-6
40498 2.66 г кр.1-12; ов8х6-2
10366 3.96 г кр.1,25-38
40499 4.85 г кр.1,25-76
10367 3.95 г кр.1,5-48; кв4-1
40539 7.73 г кр.1,5-96; кв4-2
10368 3.45 г кр.1,25-5; кр.1,75-5; кр.2-5; кр.2,5-1
40502 6.02 г кр.1,5-10; кр.1,75-10; кр.2-10; кр.2,5-2
10369 2.31 г кр.1,25-4; кр.1,5-3; кр.1,75-2; кр.5-1
40532 5.08 г кр.1,25-8; кр.1,5-6; кр.1,75-4; кр.5-2
10370 1.82 г кр.1,25-6; кр.1,5-6; кр.2-1
40512 3.21 г кр.1,25-12; кр.1,5-12; кр.2-2
10371 1.68 г кр.1-6; кр.2,5-1
40514 2.92 г кр.1-12; кр.2,5-2
10372 2.21 г ов.6х8-1; кр.1,5-1; кр.1,75-1
40515 3.98 г кр.1,5-2; кр.1,75-2; ов.6х8-2
7



?????????.

???????: ???? ??? ????????
????
????

[??????? ?????? ?? ????? ??????]

????????

????????.

??????? 2.

?????????.