

? 16

Гарнитуры

20488 3.25 г
Кр.5,0-1;
кр.2,0-1;
кр.1,5-5

40360 4.37 г
Кр.5,0-2;
кр.1,5-10

20489 4.78 г
Кр.2,0-1;
кр.1,75-4;
кр.1,5-4

40362 2.44 г
Кр.2,0-2

20493 7.33 г
Кр.8,0-1;
кр.1,5-25

40493 6.37 г
кр.1,25-50;
кр.8-2

20495 5.62 г
Кр.1,5-21

40383 7.7 г
Кр.1,5-30

60071 3.37 г
Кр.1,5-15

20499 3.53 г
Кр.1,5-14;
жемч.10,0-1

40377 5.18 г
М-з 5×2,5-2;
кр.1,5-28;
жемч.10,0-2

20504 3.64 г
М-з 5×2,5-5;
кр.1,5-2

40380 5.31 г
М-з 5×2,5-10;
кр.1,5-4

20505 3.14 г
М-з 5×2,5-6;

40415 3.2 г
М-з 5×2,5-12;

20506 2.43 г
Трил 5-1;

40414 3.32 г
Трил 5-2;

20507 4.97 г
Кр 4-1; кр 2,5-2;

40417 4.58 г
Кр 4-2;

20513 1.44 г
кр2-3;

40418 2.28 г
кр 2-6;

20515 1.49 г
кр1.25-21;

40420 1.83 г
кр 1.25-22;

20518 1.15 г
М-з 5×2,5-1;

40413 1.63 г
М-з 5×2,5-2;

20519 1.73 г
М-з 4×2-3;

40402 2.74 г
М-з 4×2-6;

20520 1.76 г

40401 2.64 г

20521 1.65 г
кр1.25-3;
кр1-12;

40398 2.64 г
кр 1.25-6;
кр 1-24;



?????????

??????? : ??? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
????

[??????? ???? ? ? ? ? ? ? ? ?](#)

????????

????????.

???????? 2.

????????.