

? 19

Гарнитуры

20568 3.24 г
гр7х5-3;
гр6х4-2; кр2-1;

40459 6.27 г
гр7х5-6;
гр6х4-4;
кр2-2;

20569 2.7 г
кр1.5-49;

40462 2.78 г
кр1.5-58;

20570 3.22 г
ов6х4-3;
кр1.5-4;

40463 4.86 г
ов6х4-6; кр1.5-8;

20571 1.88 г
кр1.75-13;

40464 2.58 г
кр1.75-18;

20572 6.44 г
кр1.5-28;

40465 3.2 г
кр1.5-20;

20573 1.29 г
мэ6х3-1;

40467 2.58 г
мэ6х3-2;

20574 2.24 г
ов8х6-1;
кр1.75-2;
кр1.5-12;

40468 3.23 г
ов8х6-2;
кр1.5-24;

20575 2.89 г
мэ4х2-1;
кр1-36;

40469 3 г
кр1-72;

20576 2.96 г
кр8-1; кр4-2;

40476 4.86 г
кр8-2; кр4-2;

20577 3.92 г
кр6-1;

40478 4.75 г
кр6-2;

20579 6.85 г
кр2-19;

40485 10.26 г
кр2-38;

20580 1.21 г
кр1-3;

40480 2.2 г
кр1-6;

20581 3.18 г
кр1.5-17

40488 4.82 г
кр1.5-34

20582 1.35 г
кр1.25-2;
кр1.5-2;
кр1.75-2

40489 1.33 г
кр1.25-2

20583 1.97 г
кр1.25-16;
кр5-1

40491 2.18 г
кр1.25-10;
кр5-2

20584 2.32 г
кр1.5-21

40492 2.56 г
кр1.5-24

20585 3.5 г
кв.6х6-1;
кр1.5-6

40494 4.8 г
кв.6-2;
кр1.5-12

20596 2.97 г

40496 5.5 г



?????????

??????? : ??? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
????

[??????? ???? ? ? ? ? ? ? ? ?](#)

????????

????????.

???????? 2.

????????.