

? 7

Гарнитуры

10355 4.1 г  
кр.4-1; кр.2-3;  
кр.1,5-21;

40475 6.86 г  
кр.4-2; кр.2-6;  
кр.1,5-42

10356 3.6 г  
кв6х6-1;  
кр.2-6;

40477 4.82 г  
кв6х6-2; кр.2-6;

10357 4.16 г  
кр.2-1; кр.1,5-14;

40479 5.03 г  
кр.2-2; кр.1,5-28;

10358 2.12 г  
кр.1,25-4;  
кр.1,5-4

40524 2.56 г  
кр.1,5-4; кр.1,25-4

10359 3.12 г  
кр.3-1; кр.1,5-8;

40481 4.6 г  
кр.3-2;  
кр.1,5-16;

10360 3.37 г  
кр.6-1; кр.1,5-16;

40482 5.34 г  
кр.6-2; кр.1,5-32;

10361 3.36 г  
кр.1,75-7;

40483 5.4 г  
кр.1,75-14;

10362 3.53 г  
ов5х3-1;  
кр.1,5-10;

40484 5.08 г  
ов5х3-2;  
кр.1,5-20;

10363 5.2 г  
кр.3-1; кр.1,5-54;

40486 7.11 г  
кр.3-2; кр.1,5-109;

10364 3.56 г  
кр.1,25-16

10365 2.76 г  
ов.6х8-1; кр.1-6

40498 2.66 г  
кр.1-12; ов8х6-2

10366 3.96 г  
кр.1,25-38

40499 4.85 г  
кр.1,25-76

40490 2.95 г  
кр.1,25-32

10367 3.95 г  
кр.1,5-48; кв4-1

40539 7.73 г  
кр.1,5-96; кв4-2

10368 3.45 г  
кр.1,25-5;  
кр.1,75-5;  
кр.2-5; кр.2,5-1

40502 6.02 г  
кр.1,5-10;  
кр.1,75-10;  
кр.2-10; кр.2,5-2

10369 2.31 г  
кр.1,25-4;  
кр.1,5-3;  
кр.1,75-2;  
кр.5-1

40532 5.08 г  
кр.1,25-8; кр.1,5-6;  
кр.1,75-4; кр.5-2

10370 1.82 г  
кр.1,25-6;  
кр.1,5-6; кр.2-1

40512 3.21 г  
кр.1,25-12; кр.1,5-12;  
кр.2-2

10371 1.68 г  
кр.1-6; кр.2,5-1

40514 2.92 г  
кр.1-12; кр.2,5-2

10372 2.21 г  
ов.6х8-1;  
кр.1,5-1;  
кр.1,75-1

40515 3.98 г  
кр.1,5-2; кр.1,75-2;  
ов.6х8-2



?????????.

????????? : ???? ??? ??????????  
?????  
?????

[????????? ??????? ?? ?????? ???????](#)

????????

????????.

???????? 2.

????????.